Automower Winterservice Preise 2026/27

EPOS (540 EPOS - 560 EPOS - 580 EPOS - 580L EPOS)

Premium
Messerscheibe und Gleitplatte reinigen
Vordere Ladekontakte auf Schwell- oder Brandstellen kontrollieren
Funktion der Kollisions-sensoren prüfen
Kippsensoren Funktion überprüfen
Zustand der vorderen Radlager überprüfen
Höhenverstellung und Scharniere reinigen
Gummimanschetten auf Dichtheit überprüfen
Gehäuse auf Bruchstellen kontrollieren
Radmotorendichtung erneuern
Displaydichtung erneuern
Gehäusedichtung erneuern
Messerklingen erneuern **(LongLife HSS-HCR)**
Autocheck
Software-Update (falls vorhanden)
Akkukapazität prüfen
Kundeneinstellungen speichern
Mäher und Gehäuse mittels Druckluft reinigen
Komplette Reinigung des Gerätes mittels Wäsche
Oberflächenpflege und Konservierung
Benötigte Ersatzteile werden bis € 200,- ohne Verständigung getauscht
€ 319,00

Abholung / Zustellung: **€ 60,00** – bis 15km
€ 90,00 – bis 40km

Wintereinlagerung: **€ 50,00**

Tel.:07229/78012 | office@awservice.at | Eisenstraße 4 | 4502 St.Marien | www.awservice.at