



Automower Winterservice Preise 2025/26

EPOS (520 EPOS - 550 EPOS)

Premium
Messerscheibe und Gleitplatte reinigen
Vordere Ladekontakte auf Schwell- oder Brandstellen kontrollieren
Funktion der Kollisions-sensoren prüfen
Kippsensoren Funktion überprüfen
Zustand der vorderen Radlager überprüfen
Höhenverstellung und Scharniere reinigen
Gummimanschetten auf Dichtheit überprüfen
Gehäuse auf Bruchstellen kontrollieren
Radmotorendichtung erneuern
Displaydichtung erneuern
Gehäusedichtung erneuern
Messerklingen erneuern (LongLife HSS-HCR)
Autocheck
Software-Update (falls vorhanden)
Akkukapazität prüfen
Kundeneinstellungen speichern
Mäher und Gehäuse mittels Druckluft reinigen
Komplette Reinigung des Gerätes mittels Wäsche
Oberflächenpflege und Konservierung
€ 179,90

Abholung / Zustellung: € 60,00 – bis 15km
 € 80,00 – bis 40km

Wintereinlagerung: € 30,00